


磁石材料の低加速電圧SEM観察

サンプル：磁石材料（ラジアル異方性リング磁石）

特徴：無蒸着の磁石材料を低加速電圧（4kV）で観察可能。
明瞭に組織観察ができる。



加速電圧：4kV